

PUMA Schulen Evaluierungsveranstaltung am 30.11.2009

Ergebnisse Themen „Gebäude und Energie“

Heizungsanlagen:

Räume zu kalt (Hauptfeedback)

- Raumlufthtemperaturen lt. Raumbuch Schulen zu niedrig – Vorgaben ändern
- Contracting: Bei Contracting ist es immer zu kalt
- Fehlende Heizungsgriffe bei den Heizkörper – Man kann nicht regulieren
- Fehlende Thermostatventile bei den Heizkörper
- Fehlende Einzelraumsteuerungen in den Räumen
- Undichte Fenster

Räume zu warm

- Heizung lässt sich nicht abdrehen
- Bei innen liegenden Jalousien wird es trotzdem zu warm
- Fehlende Klimaanlage

Elektroanlage:

- Beleuchtung auf den Gängen mittels Bewegungsmelder schalten
- Beleuchtung auf den WC-Anlagen mittels Bewegungsmelder schalten
- Getränkeautomaten mit Zeitschaltuhren ausstatten
- Lichtschalter beschriften